

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 40/_____

с.д. Кеняши
Место составления

15.06.2023 г.
Время 11:5

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 40 от 08.06.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку
ДӨУРЕНБЕК АСҚАР АРДАҚҰЛЫ - И.о. начальника РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области
ШЕЛКОПЛЯСОВ ДЕНИС СЕРГЕЕВИЧ - начальник РГУ Отдел по чрезвычайным ситуациям района Биржан сал ДЧС Акмолинской области

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки)
Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Кеняши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кеняши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, район Биржан сал, Кеняши.

5. Срок проведения проверки 15.06.2023 - 15.06.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Кеняши отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете физики здания 1 этажа школы в распределительной коробке соединения и оконцевания жил проводов выполнены при помощи скруток. Основание: п.80 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	Отсутствует искрогаситель на дымовой трубе котельной установки. Основание п.115 правил пожарной безопасности утвержденные приказом Министра по	П. 99 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

Информация
по Кенашинской средней школе о выявленных
замечаниях по противопожарной безопасности в 2023 году

№	Наименование нарушения:		
1	Отсутствие искрогасителя на дымовой трубе отопительного котла.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
2	Замена скруток по всей школе, включая столовую.	Не устранено	Подана заявка в Отдел образования
3	Отсутствие инструкции по пожарной опасности	Устранено	
4	Отсутствие журнала учета по техническому обслуживанию и ремонта установок пожарной сигнализации	Устранено	
5	Не исправное состояние светового знака пожарной безопасности «Выход»	Устранено	

Директор школы:



/Садуова Г.С./